





или 2+3 ммHg/s). Si presióna el botón hasta el fondo, vacará completamente de aire el brazalete.

- Una vez que se alcance el valor superior de presión sanguínea (sístole), se escuchará un latido rítmico.

**Sístole** - El valor superior de presión sanguínea se obtiene cuando el corazón se contrae presionando la sangre hacia los vasos sanguíneos.

- Cuando se alcanza el valor inferior de presión sanguínea (diástole), el latido desaparecerá.
- Entre los dos latidos se produce un silencio que predomina cuando los músculos cardíacos están dilatados y el corazón se está llenando de nuevo de sangre.
- La medición de la presión sanguínea ha concluido.
- Nos gustaría hacerle notar que el uso del esfigmomanómetro para autocontrol no sustituye las visitas regulares a su médico y que únicamente el médico puede analizar correctamente los valores medidas.

##### Recomendaciones para la conservación

**Cuidados generales**
La limpieza y la desinfestación de los productos medicos protegen al paciente, al usuario y a terceros y conservan el valor de dichos productos. Debido al diseño del producto y de los materiales utilizados no se puede establecer un límite de validez de los ciclos de recondicionamiento como máximo se pueden realizar. La vida útil de los productos medicos viene determinada por su función y su manejo cuidadoso. Los productos defectuosos deben recondicionarse de la forma descrita antes de devolverse para su reparación.

**1. Manómetro y pera Limpieza**
El manómetro y la pera se pueden limpiar con un paño húmedo hasta que se vea que están limpios.

**¡Atención!**
No deje nunca el manómetro sobre líquidos! El artículo no está aprobado para la esterilización ni el recondicionamiento automáticos. ¡Podrían producirse daños irreparables!

**2. Brazaletes Limpieza**
El brazalete se enjuaga después con agua limpia. Esta brazalete se puede lavar además si la lavadora a una temperatura máxima de 60°. Antes de la siguiente utilización se debe asegurar de que ya no haya líquido en el brazalete. Tras extraer el acolchamiento, las fundas de nylon con velcro se pueden limpiar con un paño húmedo o, como todos los demás brazaletes, lavar con jabón en agua fría. Si se decidiese por este último método, enjuague después el brazalete con agua limpia y dejejo secar al aire. Frotee el acolchamiento y los tubos con un paño húmedo.

**Desinfestación**
El brazalete se puede desinfectar. Las fundas de los brazaletes se pueden lavar en agua fría con desinfectante y a continuación dejar secar al air. Se deben utilizar exclusivamente productos de eficacia probada y teniendo en cuenta los requisitos nacionales. Los acolchamientos y los tubos se pueden limpiar con etanol y un paño de algodón.

**Brazaletes sin acolchamiento desinfectables Limpieza:**
El brazalete se puede limpiar con un paño húmedo o, como todos los demás brazaletes, lavar con jabón en agua fría. En su caso, el enjuague después con agua limpia. Esta brazalete se puede lavar además si la lavadora a una temperatura máxima de 60°. Antes de la siguiente utilización se debe asegurar de que ya no haya líquido en el brazalete. Esto podría influir negativamente en el resultado de medición y dañar el tensiómetro.

**Desinfestación**
El brazalete se puede sumergir completamente en solución desinfectante. Se deben utilizar exclusivamente productos de eficacia probada y teniendo en cuenta los requisitos nacionales. Antes de la siguiente utilización se debe asegurar de que ya no haya líquido en el brazalete. Esto podría influir negativamente en el resultado de medición y dañar el tensiómetro.

**¡ATENCIÓN!**
[Los brazaletes de nylon con velcro y los brazaletes sin acolchamiento desinfectables no se deben planchar! No exponga los brazaletes nunca a la radiación solar intensa! No toque la funda del brazalete ni los acolchamientos con objetos puntiagudos ya que podrían dañarse!

**Mantenimiento:** Para este producto no es necesario ningún mantenimiento.

**Prueba de presión**
Retirar el tubo del manómetro y sujetar el manómetro en posición vertical. Si la aguja se para sobre la indicación cero de la escala, el instrumento está calibrado con precisión. Si la aguja se encuentra fuera del campo cero, confiar la calibración del instrumento a un taller reconocido por **Riester** o a nuestro servicio técnico.

**Controles técnicos de medición Todos los países excepto Alemania:**
Este tensiómetro manual, rigen las correspondientes reglamentaciones legales. El manómetro de referencia que se emplea para la calibración debe respetar las normas nacionales e internacionales.

- **¡advertencia!** No se permit le hacer modificaciones en el dispositivo.

**Ficha técnica**
Condiciones ambientales mínimas necesarias para que el aparato conserve una tolerancia de ±0.3 mmHg.
Condiciones ambientales:
de 10°C [50°F] bis 40°C [104°F] con una humedad atmosférica relativa del 85% (no condensada).
de -20°C [-4°F] bis 20°C [68°F] con una humedad atmosférica relativa del 85% (no condensada).
de 10°C [50°F] bis 40°C [104°F] con una humedad atmosférica relativa del 90% (no condensada).
Margen de indicación: ±0.2 a 300 mmHg
Modo de indicación: modo de lectura, pero y modelos anestesia
Movilidad de la aguja: sin fijación a cero
Convenidad para tubos: 1.5 a 2, según el modelo
Reducción de presión: válvula de escape regulable

**Eliminación:**
Para más información sobre eliminación, póngase en contacto con su establecimiento local correspondiente o con su asesor ambiental autorizado.

**russo información o variantes de modelos**
**russo información o variantes de modelos**

you приобрели высококачественный тонометр **Riester** с высокой точностью измерений, произведенный в соответствии с ISO 81060-1, 2007 standard (DIN EN ISO 81060-1: 2013) Высокое качество этого прибора гарантирует точное измерение кровяного давления в течение долгих лет.

**Назначение:** Aneroidные тонометры производства компании **Riester** применяются врачами и лицами, обученными аускультативному измерению кровяного давления, для измерения систолического и диастолического кровяного давления у людей (взрослых, детей, младенцев и новорожденных). Aneroidные тонометры **Riester** предназначены для измерения кровяного давления на плече или бедре по здоровой коже. Профессиональное применение изделия осуществляется, как правило, в частной врачебной практике или клиника. Все тонометры/анероидный манометр применяются согласно назначению в качестве диагностического средства.

Описание / обозначение продукции: все приборы для измерения артериального давления / механические тонометры, распространяемые компанией **Rudolf Riester GmbH** имеют одинаковую базовую структуру. Измерительное устройство артериального давления состоит из измерительной системы, манометра и системы нагнетания воздуха (состоящей из насоса / с рычагом / с клапаном) и винтового клапана (воздушный замок или ступка воздуха.) Все устройства работают в соответствии с тем же принципом измерения: неизменяемое измерение артериального давления в соответствии с методом Короткова.

**Предупреждения / Противопоказания:**
- Если в манжете возникло избыточное давление, вы можете уменьшить давление с помощью быстро спуска воздуха.
Для приборов с воздушным выключным клапаном: полностью откройте воздушный выключной вент.
Для устройств с inflatable насосом: полностью закройте клапан; закройте кольцо.
Используйте манжету, которая подходит к размеру артериального давления на плече или бедре по здоровой коже.
- Варианты исполнения манжет: без латекса и с латексом. Они обозначены соответствующими символами на манжете.
- Обратить внимание на информацию в разделе «Измерение артериального давления» в руководстве по эксплуатации, измерение артериального давления может проводить только доктором или лицами, обученными измерению по аускультативному методу Короткова.
- Соблюдать осторожность при измерении и хранении, который необходимо включить в руководстве «Технические данные» и информации на этикетке.
- Проверьте нулевое положение стрелки манометра, как это описано в разделе «Тест точности».
- Для Германии применяется Постановление о работе медицинских приборов. См. Также пункт «метрологический контроль».

**Инструкции по монтажу различных моделей (за исключением настенной модели):**
**5.1. Настенная модель / ri-former® bigben**
Откройте крыльчатку гаiku снизу корпуса для манжет и отсоедините настенное крепление. Прикройте настенное крепление стене на выбранной высоте. Отметьте места для сверления отверстий, просверлите их и вставьте дюбели. Теперь можно привинчивать настенное крепление. Поместите прибор на просеянное крепление таким образом, чтобы верхняя часть настенного крепления подошла к кроу краю для манжеты; а нижняя часть подошла к болту, выступающему снизу манжеты. Натяните крыльчатку гаикку на выступающем болте. Для прибора ri-former® big ben следует соблюдать входящую в комплект поставки схему сверления.

**5.2. Напольная модель bigben**
**Сборка:**
1. Полая труба, сначала соберите мобильный стенд следяа вложенной инструкции.
2. После сборки мобильного стенда, пожалуйста, верните устройство (по часовой стрелке) на мобильный стенд.
**Регулирование:**
Открыть сдвигивающий винт и регулировать по желаемой высоте, после регулировки мобильного стенда

должен быть закреплен сдвигивающийся винтом сверху.

**5.3. Анаестезиологическая модель bigben**
Откройте крыльчатку гаикку под корпуса для манжет и снимите настенное крепление. Используйте **Защитную Фому**, прикрепите настенное крепление к универсальной зажиму M10384. Поместите прибор на настенное крепление таким образом, чтобы верхняя часть настенного крепления подошла к кроу краю для манжеты, а нижняя часть подошла к болту, выступающему снизу корпуса для манжеты. Натяните крыльчатку гаикку на выступающем болте.

**подбор размера манжеты**
**A. Нейлоновые манометры с лигучками деаинфицируемая одношаговая манжета**
Хотите измерить артериальное давление с одной стороны расположено мягкая сторона застежки лигучки, а с другой - жесткая сторона с крючками. Это помогает лучше застегивать и расстегивать манжеты. Во всех моделях (кроме модели zapharon®) манжеты не дисинфицированы, т.е. сменяются лигучки уровня. Это означает, что манжеты выдолжны проверять, чтобы не было повреждено манжеты, проверить, чтобы не было никаких повреждений стрелки. Если вы хотите измерять артериальное давление в течение длительного периода, эти манжеты вам понадобятся. Если лигучки находятся дальше этого интервала, значит манжета vecchia. Список показаний измерения давления можно найти достижитую, только если размер манжеты выбран правильно подбирать.

**Нейлоновые манометры с лигучками: следующие модели манжет представлены во всех моделях (кроме sphygmotensiofhone, zapharon® и exacta®) см. таблицу манжета**
**дезинфицируемая одношаговая манжета**
**Следующие размеры манжет представлены во всех моделях:** (кроме sphygmotensiofhone, zapharon®, ri-sar®)
**самостоятельного измерения и exacta®) см. таблицу манжета**

**модели zapharon® и ri-sar®) самостоятельного измерения; изменить окружность своей руки, убедиться, что она соответствует интервалу обозначенному на манжете, предлагать следующие размеры: «Ребенок», «Взрослый», «Взрослый (полная рука)» и «Бедра».**
**B. Хлопчатобумажные манжеты с лигучками**
Наши хлопчатобумажные манжеты сменяются манжетами-лигучками - с мягкой стороны полуской и жесткой стороны манжеты. Это позволяет измерять артериальное давление быстро, легко и как обычно. Чтобы застегивать и расстегивать манжетку, закройте окружность своей руки, убедитесь, что она соответствует размеру, обозначенному на манжете. Следующие размеры манжет имеются для следующих моделей см. таблицу манжета: модель sphygmotensiofhone.

**B. Хлопчатобумажные манжеты с крючком**
Поместите манжету на выбранную сторону (с внутренней стороны металлического крючок, на другой - застежка для него в виде металлических палочек, вышить в чехол манжеты. Металлический крючок задегивается за металлические застежки на манжете, измерять окружность своей руки, убедитесь, что она соответствует размеру, обозначенному на манжете. Изменить окружность своей руки, убедитесь, что она соответствует размеру, обозначенному на манжете. Следующие размеры манжет имеются для следующих моделей: модели R1 shock-proof®, miniplus®, miniplus® III, big-ben® round/ square (все варианты) и ri-sar® см. таблицу манжета

**Хлопчатобумажные манжеты**
Обматывающие манжеты сменяются лентой для обмотки руки и крючком. Чтобы застегить манжетку, просто заведите крючок за ленту, измерьте окружность своей руки, убедитесь, что она соответствует размеру, обозначенному на манжете. Следующие размеры манжет имеются для следующих моделей: модели R1 shock-proof®, miniplus®, miniplus® III, big-ben® round/ square (все варианты) и ri-sar® см. таблицу манжета

**Измерение кровяного давления**
• Поза пациента при использовании по назначению: сидит в удобном положении, не сидеть нога на ногу. Руки должны быть в центре манжеты на плече находится на уровне правого предплечья, пациент должен быть расслаблен и не говорить во время процесса измерения, перед первым измерением должно пройти около 5 минут.
• Проверьте манжету, повернув винт выпуска воздуха по часовой стрелке (за исключением ri-former®).
• Надевайте манжеты, надейте манжетку так, чтобы нижний край манжеты находился на 2 - 3 см выше локтевого изгиба (на высоте правого предплечья) или на 5 см выше коленного сустава. Следите за тем, чтобы манжа прилегала к артерии. Верхняя частьная полость должна находиться в обозначенной зоне.
• Проверьте манжету, надавите манжетку, нажмите на чашечку до давления, приблизительно на 20 мм рт. ст. выше ожидаемого систолического кровяного давления (в верхнее значение).

• Обратить внимание врача при измерении кровяного давления: перед пациентом или сбоку от него.
• Для детей, беременных женщин и взрослых равновесно использовать фазу V тона Короткова (K5).
• Для детей в возрасте от 3 до 12 лет следует использовать фазу IV тона Короткова (K4). Для аускультативного измерения у беременных следует использовать фазу V тона Короткова (K5), за исключением случаев, когда у беременной сыщана при выкусе воздуха из манжеты в этом случае следует использовать K4.
• Приложите голову стетоскопа, продолжительное нашей модели aneostonh кап. № 4177-01 - 4177-05 - к артерии под манжеткой.
• Для моделей, предназначенных для самостоятельного измерения, стетоскоп не требуется, т.к. голтова стетоскопа уже встроена в манжету. В моделях n, предназначенных для самостоятельного измерения, мембрану встройной головки стетоскопа следует приложить к артерии. Для наложения манжеты противите свободный конец манжеты савозь металлическую дуцу и застегните застежку-лигучку.

**A. Манжеты с лигучками: застегните манжету застегнуть манжетку**
**B. Обматывающие манжеты: закрепите манжету, закройте крючок за ленту для обмотки.**
**C. Манжеты с крючком: в такой манжете застегните металлический крючок за металлические палочки, вышитые в чехол манжеты.**
• Чтобы измерить кровяное давление, откройте выпускной клапан, вращая винт выпуска воздуха против часовой стрелки. В идеале скорость струя воздуха должна соответствовать 2-3 мм рт. столба в секунду.
• Чтобы достичь этого уровня, необходимо заранее контролировать скорость потока воздуха.
• Когда скорость движения струйки на шкале должна составлять 1 - 1,5 деления в секунду. После окончания измерения откройте клапан полностью, чтобы быстро спустить воздух из манжеты.
• Модель ri-former® сменяема inflatable клапанами. Намажьте на этот клапан, чтобы добиться идеальной степени герметичности, что deve essere fatto вручную.

**5. Модель bigben Round / Square tavolo, mure, 및 anestesia e ri-former® bigben**
Questo sfigmomanometro aneroido di fascia lettura è dotato di un bracciale a 2 tubi. Un tubo è collegato al sistema di gonfiaggio con valvola di sfiso.
**5.1. Modello e-teta / ri-former® bigben**
Togliere il dado ad alette sotto il cestello del bracciale e staccare il supporto a parete. Inclinare il supporto al punto desiderato sulla parete e fissare il supporto a parete. Posizionare il supporto a parete in modo che la parte superiore del supporto stesso combaci con il bordo del cestello e la parte inferiore sia in corrispondenza della vite sporgente sotto il cestello dello strumento. Infine riavvitare saldamente il dado ad alette sulla vite sporgente.
**5.2. Modello da parete / bigben**
Assemblaggio:
1. Si prega di montare lo stativo mobile e di prendere nota delle istruzioni di installazione in allegato.
2. Dopo il montaggio dello stativo mobile, avviare il dispositivo (in senso orario) sul supporto mobile.
**5.3. Modello da anestesia /bigben**
Togliere il dado ad alette sotto il cestello del bracciale e staccare il supporto a parete. Avvitare il supporto a parete con il retro del mozzetto universale n. 10384 servendosi delle viti fornite in dotazione. Posizionare lo strumento sul supporto a parete in modo che la parte superiore del supporto stesso combaci con il bordo del cestello e la parte inferiore sia in corrispondenza della vite sporgente sotto il cestello dello strumento. Infine riavvitare saldamente il dado ad alette sulla vite sporgente.
**Scelta della dimensioe idonea del bracciale A. Bracciale velcro in nylon**
I nostri bracciali disinfettabili senza camera d'aria, sono dotati da un lato di nastro morbido e dall'altra di nastro a gancio, il che consente un'apertura e chiusura veloce, frequente e senza problemi. Tutti i bracciali (eccetto quelli per saphonoph® N) sono calibrati, cioè provvisti di linee di misurazione. La scelta della fascia del bracciale dovrebbe essere fatta in base all'ambito del bracciale e al tipo di paziente. I bracciali di "Range", contrassegnati dal simbolo di Range. Qualora tale ambito di "Range" non venisse raggiunto, il bracciale sarà troppo piccolo, se invece dovesse venire superato, il bracciale sarà troppo grande. Allo scopo di ottenere risulta- ti di misurazione più precisi è assolutamente necessario scegliere il bracciale di dimensione giusta.
**B. Bracciale velcro in nylon (Two Piece Reusable Velcro Cuff)**
Per tutti i modelli (eccetto sphygmotensiofhone, zapharon® e exacta®) è possibile scegliere fra i seguenti bracciali, vedi la tabella di bracciali:

**Regolazione:**
Aprenda la vite di fissaggio l'altezza desiderata può essere regolata. Dopo aver regolato l'altezza il stativo deve essere rifissato con la vite di fissaggio.

**Общие узание**
Осуществление очистки и дезинфекции медицинских изделий необходимо для защиты пациентов, пользователей и третьих лиц, а также для обеспечения безопасности медицинских изделий, из-за специфичи конструкции изделия и использования в нем материалов невозможно назвать определенное максимальное допустимое количество циклов очистки. Продолжительность службы медицинских изделий определяется их функциональными особенностями и зависит от отношения при использовании. Перед стиркой медицинских изделий на ремонт такие изделия должны сначала пройти специальную программу регенерации.

**1. манометр и груша**
**Очистка**
манометр и грушу можно протереть влажной тряпочкой до визуальной чистоты.

**Внимание!**
Не погружайте манометр в жидкость! Данное изделие запрещено подвергать аппаратной обработке и стерилизации. Это приведет к невозможности ушербу!

**2. манжеты Хлопчатобумажные и нейлоновые манжеты с лигучками (латексные и без латекса)**
**Очистка:**
После удаления мягкого вкладыша нейлоновой чехлы с лигучками можно протереть влажной тряпочкой или, как и другие манжеты, постирать её с мылом в холодной воде. Если Вы решили остановиться на втором варианте, то после стирки прополосните манжетку в чистой воде и дайте ей высохнуть на воздухе. протрите мягкой влаждой и чистой влажной тряпочкой.

**дезинфекция:**
После удаления мягкого вкладыша нейлоновой чехлы с лигучками можно постирать холодной водой с дезинфицирующим средством и в заключение высушить на воздухе. Для этого следует использовать только средства с подтвержденной эффективностью, при этом нужно учитывать национальные требования к их применению. мягкий вкладыш и шпигам можно протереть хлопчатобумажной тряпочкой, смоченной этиловым спиртом.

**дезинфицируемые манжеты без мягкого вкладыша**
**Очистка:**
Такому манжетку можно протереть влажной тряпочкой или, как и другие манжеты, постирать её с мылом в холодной воде. Если Вы решили остановиться на втором варианте, то после стирки прополосните такую манжетку можно постирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. перед следующим использованием нужно убедиться в том, что манжета полностью суха. Наличие влаги в манжете может отрицательно повлиять на результат измерения, а также повредить томметр.

**дезинфекция:**
После удаления мягкого вкладыша нейлоновой чехлы с лигучками можно постирать холодной водой с дезинфицирующим средством с подтвержденными и информацией на упаковке. перед следующим использованием нужно убедиться в том, что в манжета полностью суха. Наличие влаги в манжете может отрицательно повлиять на результат измерения, а также повредить томметр.

**Внимание!**
Нейлоновые манжеты с лигучками и дезинфицируемые манжеты без мягкого вкладыша запрещено стирать! Данное изделие запрещено подвергать аппаратной обработке и стерилизации. Это приведет к невозможности использования.

**Техническое обслуживание**
Техническое обслуживание изделия не требуется
**проверка точности измерений**
Проверить точность измерений необходимо и поддерживать его вертикально. Если стрелка остановится на значении "0", значит прибор работает верно. Если стрелка ниже или выше нуля, то прибор необходимо измерять. В этом случае отправьте прибор официальному представителю фирмы **Riester** или отправьте его нам на исправление.

**проверка прибора инструментом**
Согласно соответствующему постановлению (MPVBeitV) манометр должен проводить контроль за точностью измерения приборов один раз в 2 года, данный контроль могут осуществлять только производитель или соответствующие метрологические органы или лица, отвечающие требованиям §6 постановления MPVBeitV.

**Все страны, за исключением Германии:**
Для всех стран, за исключением Германии, действительны положения местного законодательства.

Эталоный манометр, который используется для калибровки, должен отвечать требованиям национальных и международным стандартам.

«Предустройства: Изменяния прибора запрещены»

**Технические характеристики:**
Необходимые условия, при которых ошибка измерения не превышает +/-3 мм рт. столба:

Применять при:
10° F (30°C) до 40° F (104° F) при относительной влажности 85% (не конденсирующийся)
Хранить при:
20° F (-4°F) до 70° F (158° F) при относительной влажности 85% (не конденсирующийся)
Версии:
Русная, настенная, манжеты с лигучками, манжеты с крючками, анаестезиологическая модель
Тип изделия:
Кулачки шкалы, четырехугольная шкала
Индикация деления шкалы:
2 мм рт. столба
диапазон шкалы:
от 0 до 300 мм рт. столба
диапазон измерения:
от 0 до 300 мм рт. столба
Количество стрелки:
1 или 2, в зависимости от модели
Напряжение питания:
груша
повышение давления:
Регулируемый клапан

**Утилизация:**
Информацию по утилизации можно получить в соответствующих местных органах.

### Italiano

**Informazioni sui diversi modelli di sfigmomanometro Riester**

Avete acquistato uno sfigmomanometro di precisione di alta qualità **Riester**, fabbricato in conformità con la Norma ISO 81060-1, 2007 standard (DIN EN ISO 81060-1: 2013) e sottoposto a continui e rigorosi controlli di qualità.
La qualità eccellente Vi garantirà per molti anni misurazioni affidabili.

**Usi previsti:** Gli sfigmomanometri aneroidi **Riester** sono utilizzati da medici e da operatori addestrati nella misurazione della pressione sanguigna per auscultazione, per determinare la pressione sistolica e diastolica nei neonati (adulti, bambini, lattanti e neonati). Gli sfigmomanometri aneroidi **Riester** sono destinati esclusivamente alla misurazione della pressione sanguigna sulla parte sana del braccio e/o della coscia.
L'uso professionale del prodotto porta al normale presso uno studio medico o in ospedale. Lo sfigmomanometro aneroido viene utilizzato a norma e secondo le ausilio diagnostiche.

**Descrizione del prodotto / indicazione:**
Tutti gli modelli (eccetto sphygmotensiofhone, zapharon® e exacta®) sono dotati di un bracciale a 2 tubi. Uno dei bracciali è collegato al sistema di gonfiaggio.
**Riester GmbH** hanno la stessa struttura di base. I misuratori di pressione sanguigna / manometri aneroidi sono costituiti da sistema di misurazione, bracciale e sistema di gonfiaggio (costituito dalla pompa Iskra con valvola di non ritorno sulla valvola a vite (chiusura e scarico dell'aria). Tutti i bracciali hanno linee di misurazione.
**Linee di misurazione:** misurazione della pressione sanguigna indiretta secondo il metodo Korotkoff.

**Avvertenze / Controindicazioni:**
Tutti i casi di sovrappressione nel bracciale, è possibile ridurre la pressione con il valvola di sfiso. Per i positi con valvola a sfiso: premere completamente la valvola a pulsante.
**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura è possibile pulire i rivestimenti di velcro in nylon passando un panno umido oppure, come tutti gli altri bracciali, lavandoli con sapone e acqua fredda. In quest'ultimo caso, risciacquare il bracciale con acqua pulita e farlo asciugare all'aria. Pulire l'imbituttura e i tubi passando un panno umido.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.
**Bracciali disinfettabili senza imbituttura Limpizia:**
Il bracciale può essere pulito passando un panno umido oppure, come tutti gli altri bracciali, lavandolo con sapone e acqua fredda. Risciacquare con acqua pulita. Questo bracciale può anche essere lavato in lavatrice fino a 60°. Prima dell'utilizzo successivo, occorre verificare che nel bracciale non vi sia più alcuna traccia di umidità. Ciò può influire negativamente sul risultato della misurazione, nonché danneggiare lo sfigmomanometro.
**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.
**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.
**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.

**Disinfezione:**
Dopo avere rimosso l'imbituttura, è possibile lavare il rivestimento dei bracciali in acqua fredda con un disinfettante e poi farlo asciugare all'aria. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti di efficacia comprovata, nel rispetto delle disposizioni nazionali. Limbituttura e i tubi possono essere puliti passando un panno di cotone con un po' d'alcol.